



## Programmable Temperature Transmitter DT 45000



### DRAGO | AUTOMATION

Read these instructions before using the product and retain for future information.

#### DT 45000

##### ► Before Startup



**When operating the signal converter, certain parts of the module can carry dangerous voltage! Ignoring the warnings can lead to serious injury and/or cause damage!**

**The signal converter should only be installed and put into operation by qualified staff. The staff must have studied the warnings in these operating instructions thoroughly.**

**The signal converter may not be put into operation if the housing is open.**

**In applications with high operating voltages sufficient distance and isolation as well as shock protection must be ensured.**

**Safe and trouble-free operation of this device can only be guaranteed if transport, storage and installation are carried out correctly and operation and maintenance are carried out with care.**



**Appropriate safety measures against electrostatic discharge (ESD) should be taken during range selection and assembly on the transmitter.**

##### ► Short description

The programmable transmitter is designed for operating various industrial sensors. The measured values are converted into a current or voltage signal. The configuration can be done either via DIP switch for preference measuring ranges or extensive ranges via an USB-interface with the PC configuration program DRAGOset.

The 3-way isolation guarantees reliable decoupling of the sensor circuit from the processing circuit and prevents linked measurement circuits from influencing each other. The auxiliary power can either be supplied via the connection terminals or via the In-Rail-Bus connector (see Accessories).

##### ► Configuration and startup

###### Configuring with DIP switch

Use the DIP switches to configure the device, according to table. Via the DIP switches you can select only a limited number of sensors. A wider range of sensors you can select via software configuration.

###### Configuring with software DRAGOset

Use the software DRAGOset to configure the device. Changes to the configuration and parameterization data can be performed both during operation with a connected measuring circuit and in a disconnected state.

The DRAGOset software is available for download free of charge at: [www.drago-automation.de](http://www.drago-automation.de)

The device is equipped with a programming socket on the front. Use the DRAGOset USB Converter (Order no.: DZU1201) for connecting the device to the PC. To change the configuration and parameterization DIP switch S1- 1, 2, 3 have to be set ON!

###### Commissioning Function

The Commissioning Function with a stepped keystone signal on output supports a fast and simple testing of cabling and connection of downstream devices or measuring adjustment. Press the function button located behind the front cover for longer than 3 seconds. The Commissioning Function will be indicated with a yellow LED (quick double off). Output value:

Output	0 %	↗	50 %	↗	100 %	↘	50 %	↘
Time	5 s	3 s	3 s	3 s	5 s	3 s	3 s	3 s

The stepped keystone signal is output continuously. Exit the Commissioning Function by pressing the button again for 3 seconds or power off.

###### Teach-In Function for Potentiometer, Resistor and mV-Input

The Teach-In function can be used to teach in the start value and end value. There are two ways of the Teach-In function:

- Automatic set up mode (Auto Teach-In)
- Manual Teach-In of the start and end value (Manual-Teach-In)

The taught-in values remain stored under the Teach-In setting. The start value is 0 % and the end value is 100 % by default.

###### Starting the Teach-In Function

Use the function button located behind the front cover of the device to teach in the device (use screw driver to push).

1. Configure the device using the DIP switches on the side of the device.
2. Press the function button for longer than 3 seconds.

→ The yellow LED will flash quickly

3. **Auto Teach-In:** Set input signal to both min and max range limits as often as desired. Start value and end value will be automatically determined and recorded.

or

**Manual Teach-In:** Set input signal to first range limit and press the function button for around 0.5 seconds. Set second limit and press the function button for around 0.5 seconds. This can be repeated as often as required. The value of the last two keystrokes will be stored for start value and end value.

###### Ending the Teach-In, Saving the Start Value and End Value

Press the function button for longer than 3 seconds. Release the button when the yellow LED lights up constant. The values are stored. The green LED indicates the successfully storage.

##### ► Ending the Teach-In without Saving the Start Value and End Value

Press the function button for longer than 6 seconds. Release the button when the yellow LED starts to flash again after lit up constant. The values are ignored and not stored, or: Switch off the device. The values are not stored.

##### Teach-In Fault

If the span between the start value and the end value is too small, the red LED will flash slowly after saving the values (configuration error). In case of a fault, the Teach-In function must be performed again in its entirety.

##### ► Technical Data

###### Input

Sensor	Span min.	Error
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000	10 K	< 0.1 K + 0.05 % meas. val.
Ni100, Ni200, Ni500, Ni1000	10 K	< 0.2 K + 0.05 % meas. val.
KTY (29 types)	25 K	< 0.3 K + 0.05 % meas. val.
Resistor 0 ... 5000 Ω	20 Ω	< 0.1 Ω + 0.02 % meas. val.
Sensor current / connection	0.2 mA / 4-wire, 3-wire, 2-wire	
Cable resistance	< 100 Ω per wire, manual compensation for 2-wire connection programmable	
TC Sensor E, J, K, L, N, R, S, T, U, B, C, D	50 K / 100 K	< 0.3 K + 0.08 % meas. val.
Cold junction compensation	intern, extern Pt100, uncompensated, manual setting (Error of cold junction compensation internal < 1.5 K)	
±100 mV, ±1000 mV	5 mV, 50 mV	< 50 μV + 0.02 % meas. val.
Pot 100 Ω to 50 kΩ	10 %	< 0.05 %

###### Output

	Current	Voltage
Output signal	0...20 mA 0...10 mA	0...10 V 0...5 V
	4...20 mA 2...10 mA	2...10 V 1...5 V
Load	≤ 12 V (600 Ω at 20 mA)	≤ 5 mA (2 kΩ at 10 V)
Residual ripple	< 10 mV <sub> rms</sub>	
Transfer range	0 to 102.5 % (3.8 to 20.5 mA at output 4 to 20 mA)	Transfer characteristic rising / falling

Error signal	Sensor- / wire break, error signal programmable
--------------	---

###### General data

Transmission error	< 0.1 % full scale
Temperature coefficient <sup>(2)</sup>	< 100 ppm/K
Measurement rate	4 / s
Response time T99	250 ms
Test voltage	3 kV, 50 Hz, 1 min. Input against output against power supply

Working voltage <sup>(3)</sup>	600 V AC/DC for overvoltage category II and (basic insulation)
	Protective Separation by reinforced insulation acc. to EN 61010-1 up to 300 V AC/DC for overvoltage category II and contamination class 2 between input and output and power supply.

Protection against dangerous body currents <sup>(3)</sup>	Operation 25 °C to +70 °C (-13 to +158 °F) Transport -40 °C to +85 °C (-40 to +185 °F) and storage
---	--

Ambient temperature	Operation -25 °C to +70 °C (-13 to +158 °F) Transport -40 °C to +85 °C (-40 to +185 °F) and storage
---------------------	---

Power supply	24 V DC 9.6 V ... 31.2 V, approx. 0.8 W
--------------	---

EMV <sup>(4)</sup>	EN 61326-1
--------------------	------------

MTBF	353 years acc. to SN 29500 (stationary continuous operating, average ambient temperature 40 °C)
------	---

Construction	6.2 mm (0.24") housing, protection type: IP 20 mounting on 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
--------------	--

Connection terminals (see order information)	- Screw terminals (plus-minus clamp screws) - Cage clamp terminals (Push-In)
--	---

Weight	Approx. 70 g
--------	--------------


- 1) Factory setting:  
Input: Pt100, 0...100 °C, 4-wire-sensor connection  
Output: 0...20 mA, Characteristic rising, error signal 22 mA
- 2) Average TC in specified operating temperature range
- 3) As far as relevant the standards and rules mentioned above are considered by development and production of our devices. In addition relevant assembly rules are to be considered by installation of our devices in other equipment's. For applications with high working voltages, take measures to prevent accidental contact and make sure that there is sufficient distance or insulation between adjacent situated devices.
- 4) Minor deviations possible during interference

##### ► Order Information

###### Temperature Transmitter


Order No.
Screw terminals DT 45000 S
Screw terminals, In-Rail-Bus DT 45000 B
Push-In terminals DT 45000 S
Push-In terminals, In-Rail-Bus DT 45000 B

##### ► Dimensions



##### ► Mounting, Electrical Connection

The transmitter is mounted on standard 35 mm DIN rail



##### ► Connection data

Connection	Screw terminals	Push-In terminals
Wire cross-section stranded ferruled	0.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> AWG 20 - 14	0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> AWG 20 - 16
Wire cross-section solid wire	0.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> AWG 20 - 14	0.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> AWG 20 - 14
Stripped length	8 mm / 0.3 in	8 mm / 0.3 in
Screw terminal torque	0.6 Nm / 5 lbf in	-

##### LIMITED WARRANTY

DRAGO Automation GmbH hereby warrants that the Product will be free from defects in materials or workmanship for a period of **five (5) years** from the date of delivery ("Limited Warranty"). This Limited Warranty is limited to repair or replacement at DRAGO's option and is effective only for the first end-user of the Product. This Limited Warranty applies only if the Product:

1. is installed according to the instructions furnished by DRAGO;
2. is connected to a proper power supply;
3. is not misused or abused; and
4. there is no evidence of tampering, mishandling, neglect, accidental damage, modification or repair without the approval of DRAGO or damage done to the Product by anyone other than DRAGO.

Delivery conditions are based upon the "GENERAL CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF PRODUCTS AND SERVICES OF THE ELECTRICAL AND ELECTRONICS INDUSTRY" recommended by the Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V..

Subject to change!

## DRAGO Automation GmbH

Waldstrasse 86 - 90

13403 BERLIN

GERMANY

Phone: +49 (0)30 40 99 82 - 0

E-Mail: [info@drago-automation.de](mailto:info@drago-automation.de)

Internet: [www.drago-automation.de](http://www.drago-automation.de)

Set the input and output ranges with DIP switches (• = ON) as indicated in the following table:

Input				
DIP S1 • = on				
1	2	3	4	5
				Pt100
•				Pt1000
	•			Ni100
•	•	•		Resistor
			•	2-wire
			•	3-wire
				4-wire
•	•	•	•	Potentiometer
•	•	•		Type J
	•			Type K
	•			CJC internal
	•			CJC external (Pt100)
		•		CJC off
•	•	•		± 100mV
•	•	•	•	mV x 10
•	•	•		PC (USB) Setting

Output				
DIP S2				
7	8	9	10	
				0 ... 20 mA
•				4 ... 20 mA
	•			0 ... 10 V
•	•			0 ... 5 V
				Characteristic
				rising
				falling
				Error Message
				signalize
				not signalize

• = ON

Factory settings: all switches in position OFF

Start Value									
DIP S1									
6	7	8	9	10	°C	°F	Ω	Poti	mV
•					-200	-328	0	0%	-100
	•				-175	-283	50	1%	-90
•	•				-150	-238	100	2%	-80
		•			-125	-193	150	3%	-70
•		•			-100	-148	200	4%	-60
	•	•			-75	-103	250	5%	-50
•	•	•			-50	-58	300	6%	-45
		•			-25	-13	350	7%	-40
			0		32	400	8%	-35	
•			25		77	450	9%	-30	
	•			50	122	500	10%	-25	
•	•			75	167	550	11%	-20	
		•		100	212	600	12%	-15	
•	•			125	257	650	13%	-10	
		•		150	302	700	14%	-5	
•	•	•		175	347	750	15%	0	
			•	200	392	800	20%	5	
•		•		225	437	850	25%	10	
	•			250	482	900	30%	15	
•	•			275	527	950	35%	20	
		•		300	572	1000	40%	25	
•	•	•		350	662	1500	45%	30	
			•	400	752	2000	50%	35	
•	•	•		450	842	2500	55%	40	
			•	500	932	3000	60%	45	
•		•		550	1022	3500	65%	50	
	•	•		600	1112	4000	70%	60	
•	•			650	1202	4500	75%	70	
		•		700	1292	-/-	80%	80	
•	•	•		800	1472	-/-	85%	90	
			•	900	1652	-/-	90%	-/-	
•	•	•		1000	1832				Teach In

End Value									
DIP S2									
1	2	3	4	5	6	°C	°F	Ω	Poti
•						-150	-238	100	10%
	•					-125	-193	150	15%
•	•					-100	-148	200	20%
		•				-75	-103	250	25%
•		•				-50	-58	300	30%
	•					-25	-13	350	35%
•	•	•				0	32	400	40%
			•			25	77	450	45%
•				•		50	122	500	46%
	•				75	167	550	47%	-/-
				100		212	600	48%	100
•	•	•			125	257	650	49%	95
			•		150	302	700	50%	90
•				175	347	750	51%	85	
	•				200	392	800	52%	80
•	•	•			225	437	850	53%	75
			•		250	482	900	54%	70
•				275	527	950	55%	65	
	•				300	572	1000	56%	60
•	•				325	617	1050	57%	55
		•			350	662	1100	58%	50
•	•	•			375	707	1150	59%	45
			•		400	752	1200	60%	40
•	•	•			425	797	1250	61%	35
			•		450	842	1300	62%	30
•	•	•			475	887	1400	63%	25
			•		500	932	1500	64%	20
•	•	•			525	977	1600	65%	15
			•		550	1022	1700	66%	10
•	•	•			575	1067	1800	67%	5
			•		600	1112	1900	68%	0
•	•	•			625	1157	2000	69%	-5
			•						Teach In

#### LED indication

The transmitter has a green and a red/yellow LED on front panel.

LED	Announcement
green	continuous Power LED, normal operation
green	flashing Over/under range on input
yellow	quick flashing Teach-In mode active
yellow	slow double flashing Commissioning Function active
red	flashing Sensor break or configuration error
red	continuous Device error, replacement is necessary

Characteristic	Error	Output	Underrange	OVERRANGE	Sensor break / invalid setting
rising S2-9 OFF	signalize S2-10 = OFF	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 10 V 0 ... 5 V	0 mA 3.8 mA 0 V 0 V	20.5 mA 20.5 mA 10.25 V 5.125 V	22 mA 22 mA 11 V 5.5 V
	not signalize S2-10 = ON	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 10 V 0 ... 5 V	0 mA 4 mA 0 V 0 V	20 mA 20 mA 10 V 5 V	0 mA 4 mA 0 V 0 V
falling S2-9 ON	signalize S2-10 = OFF	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 10 V 0 ... 5 V	20.5 mA 20.5 mA 10.25 V 5.125 V	0 mA 3.8 mA 0 V 0 V	22 mA 22 mA 11 V 5.5 V
	not signalize S2-10 = ON	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 10 V 0 ... 5 V	20 mA 20 mA 10 V 5 V	0 mA 4 mA 0 V 0 V	0 mA 4 mA 0 V 0 V



# Programmierbarer Temperatur-Messumformer DT 45000



## DRAGO | AUTOMATION

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie das Produkt installieren und heben Sie diese für weitere Informationen auf.

### DT 45000

#### ► Vor der Inbetriebnahme

**Beim Betrieb des Signalkonverters können bestimmte Teile des Moduls unter gefährlicher Spannung stehen! Durch Nichtbeachtung der Warnhinweise können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden entstehen!**

**Der Signalkonverter sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden. Das Personal sollte sich mit den Warnhinweisen dieser Betriebsanleitung gründlich auseinandergesetzt haben.**

**Der Signalkonverter darf nicht bei geöffnetem Gehäuse in Betrieb genommen werden.**

**Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügend Abstand bzw. Isolation und auf Berührungsschutz zu achten.**

**Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.**



**Bei Montage und Einstellarbeiten am Trennverstärker ist auf Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu achten!**

#### ► Kurzbeschreibung

Der programmierbare Messumformer ist für den Betrieb von diversen Industriesensoren ausgelegt. Die Messwerte werden in ein Strom- oder Spannungssignal umgeformt. Die Konfiguration kann wahlweise für Vorfazsbereiche per DIP-Schalter oder vollständig über eine USB-Schnittstelle mit dem PC Konfigurationsprogramm DRAGOset erfolgen.

Die 3-Wege-Trennung gewährleistet eine sichere Entkopplung des Sensorskreises vom Auswertekreis und vermeidet eine gegenseitige Beeinflussung von untereinander verketten Messkreisen. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über die Anschlussklemmen oder über den In-Rail-Bus erfolgen (siehe Zubehör).

#### ► Konfiguration und Inbetriebnahme

##### Konfiguration per Dip-Schalter

Konfigurieren Sie das Gerät über die DIP-Schalter an der Geräteseite gemäß Tabelle. Über die DIP-Schalter können Sie nur eine begrenzte Anzahl von Sensoren auswählen. Eine größere Auswahl an Sensoren haben Sie bei der Konfiguration über Software.

##### Konfiguration per Software DRAGOset

Konfigurieren Sie das Gerät über die Software DRAGOset. Die Änderung der Konfigurations- und Parametrierdaten kann sowohl während des Betriebes mit angeschlossenem Messkreis als auch im spannungslosen Zustand erfolgen. Die Software DRAGOset steht Ihnen kostenfrei per Download zur Verfügung: [www.drago-automation.de](http://www.drago-automation.de)

Das Gerät besitzt an der Gerätefront eine Programmierbuchse. Verwenden Sie den DRAGOset USB-Konverter (Art.-Nr.: DZU1201) für die Verbindung von Gerät und PC. Zur Änderung der Konfigurations- und Parametrierdaten müssen die DIP-Schalter S1- 1, 2, 3 auf ON stehen!

#### Inbetriebnahme-Funktion

Die Inbetriebnahme-Funktion erlaubt mit einem Stufentrapezsignal am Ausgang eine einfache und schnelle Prüfung der ausgangsseitigen Verkabelung und Anschaltung oder einer Messbereichsstellung. Drücken Sie die Funktionstaste hinter der frontseitigen Geräteklappe länger als 3 Sekunden. Die Inbetriebnahme-Funktion wird mit der gelben LED angezeigt (kurzzeitiges 2-maliges Erlöschen). Ausgangswert:

Ausgang	0 %	↗	50 %	↗	100 %	↘	50 %	↘
Zeit	5 s	3 s	3 s	3 s	5 s	3 s	3 s	3 s

Das Stufentrapezsignal wird kontinuierlich ausgegeben. Verlassen Sie die Inbetriebnahme-Funktion durch erneuten Tastendruck für 3 Sekunden oder Versorgungsunterbrechung.

#### Teach-In Funktion für Potentiometer, Widerstand und mV-Eingang:

Mit der Teach-In-Funktion kann der Start- und Endwert eingelernt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten für die Teach-In-Funktion:

- Automatisches Einlernen des Gerätes (Auto-Teach-In)
  - Manuelles Einlernen von Start- und Endwert (Manual-Teach-In)
- Die eingelesenen Werte bleiben unter der Teach-In-Einstellung gespeichert. Werkseitig beträgt der Startwert 0 % und der Endwert 100 %.

#### Teach-In Funktion starten

Benutzen Sie zum Einlernen des Gerätes die Funktionstaste hinter der frontseitigen Geräteklappe (Betätigung mit Schraubendreher).

1. Konfigurieren Sie das Gerät über die DIP-Schalter an der Geräteseite.
2. Drücken Sie die Funktionstaste länger als 3 Sekunden.  
→ Die gelbe LED blinkt schnell
3. **Auto-Teach-In:** Fahren Sie die Min- und Max- Bereichsgrenzen mit dem Eingangssignal beliebig oft an. Start- und Endwert werden automatisch ermittelt und gespeichert.

**Manual-Teach-In:** Fahren Sie die erste Bereichsgrenze mit dem Eingangssignal an und drücken Sie die Funktionstaste für ca. 0,5 Sekunden. Fahren Sie die zweite Bereichsgrenze an und drücken Sie die Funktionstaste für ca. 0,5 Sekunden. Sie können dies beliebig oft wiederholen. Gespeichert werden die Werte der letzten zwei Tastendrücke für Start- und Endwert.

#### Teach-In-Funktion beenden, Start- und Endwert speichern

Drücken Sie die Funktionstaste länger als 3 Sekunden. Wenn die gelbe LED dauernd leuchtet, Taste loslassen. Die Werte sind gespeichert. Die grüne LED quittiert die erfolgreiche Speicherung.

#### Teach-In-Funktion beenden, Start- und Endwert verwerfen

Drücken Sie die Funktionstaste länger als 6 Sekunden. Wenn die gelbe LED nach Dauerleuchten wieder blinkt, Taste loslassen. Die Werte werden verworfen und sind nicht gespeichert, oder Schalten Sie das Gerät ab. Die Werte sind nicht gespeichert.

#### Teach-In Fehler

Bei zu geringer Spanne zwischen Start- und Endwert blinks die rote LED nach dem Speichern (Konfigurationsfehler). Im Fehlerfall muss die Teach-In-Funktion komplett wiederholt werden.

#### ► Technische Daten

##### Eingang

Sensor	Spanne min.	Fehler
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000	10 K	< 0,1 K + 0,05 % v. M.
Ni100, Ni200, Ni500, Ni1000	10 K	< 0,2 K + 0,05 % v. M.
KTV (29 Typen)	50 K	< 0,3 K + 0,05 % v. M.
Widerstand 0 ... 5000 Ω	20 Ω	< 0,1 Ω / 0,02 % v. M.
Sensorstrom /anschluss	0,2 mA / 4-Leiter, 3-Leiter, 2-Leiter	
Leitungswiderstand	< 100 Ω je Leiter, manuelle Kompensation für 2-Leiter-Anschluss programmierbar	
TC Sensor E, J, K, L, N, R, S, T, U / B, C, D	50 K / 100 K	< 0,3 K + 0,08 % v. M.
Vergleichsstellen-kompensation	intern, extern Pt100, unkompensiert, manuelle Vorgabe (Vergleichsstellenfehler inter < 1,5 K)	
±100 mV, ±1000 mV	5mV, 50mV	< 50 μV / 0,02 % v. M.
Pot 100 Ω bis 50 kΩ	10 %	< 0,05 %

##### Ausgang

Strom	Spannung
0...20 mA	0...10 V
4...20 mA	2...10 mA
Last	≤ 12 V (600 Ω bei 20 mA)
Restwelligkeit	< 10 mV <sub>ms</sub>
Übertragungsbereich	0...102,5 % (3,8 ... 20,5 mA bei Ausgang 4 ... 20 mA)
Kennlinie	steigend / fallend

Fehlersignal Sensor/Leitungbruch, Signalsierung programmierbar

##### Allgemeine Daten

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert + Eingangsfehler
Temperaturkoeffizient <sup>(2)</sup>	< 100 ppm/K
Messrate	4 / s
Einstellzeit T99	250 ms
Prüfspannung	3 kV, 50 Hz, 1 Min.
Eingang gegen Ausgang gegen Versorgung	
Arbeitsspannungen <sup>(3)</sup> (Basisisolierung)	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61010-1
Schutz gegen gefährliche Körperströme <sup>(4)</sup>	Sichere Trennung durch verstärkte Isolierung gemäß EN 61010-1 bis zu 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 zwischen allen Kreisen.

##### Umgebungstemperatur

Betrieb	-25 °C bis +70 °C (-13 bis +158 °F)
Transport und Lagerung	-40 °C bis +85 °C (-40 bis +185 °F)
Versorgung	24 V DC 9,6 V ... 31,2 V, ca. 0,8 W

##### EMV<sup>(4)</sup>

MTBF	353 Jahre gemäß SN 29500 (ortsfester Dauerbetrieb, mittlere Umgebungstemperatur 40 °C)
Bauform	6,2 mm (0,24") Anreihgehäuse, Schutzart: IP 20 Montage auf 35 mm Hutschiene nach EN 60715

Anschlussklemmen - Schraubklemmen (plus-minus Schrauben)  
(siehe Bestelldaten)

- Federkraftklemme (Push-In)


Gewicht ca. 70 g

- 1) Werkseinstellung  
Eingang: Pt100, 0...100°C, 4-Leiter-Sensoranschluss  
Ausgang: 0...20 mA, Kennlinie steigend, Fehlersignal 22 mA
- 2) mittlerer TN im spezifizierten Betriebstemperaturbereich
- 3) Die angeführten Normen und Bestimmungen werden bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte berücksichtigt, soweit sie anwendbar sind. Die Errichtungsbestimmungen sind beim Einbau unserer Produkte in Geräte und Anlagen zusätzlich zu beachten. Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeräten und auf Berührungsschutz zu achten.
- 4) während der Störereinwirkung sind geringe Abweichungen möglich

#### ► Bestelldaten


Temperatur-Messumformer	Best.-Nr.
Schraubklemmen	DT 45000 S
Schraubklemmen, In-Rail-Bus	DT 45000 B
Push-In Klemmen	DT 45004 S
Push-In Klemmen, In-Rail-Bus	DT 45004 B

#### ► Abmessungen



#### ► Montage, elektrischer Anschluss

Der Messumformer wird auf TS35 Normschienen aufgerastet.



#### ► Anschlussdaten

Anschluss	Schraubklemmen	Push-In Klemmen
Leiterquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>	0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
Litze mit Hülse	AWG 20 - 14	AWG 20 - 16
Leiterquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>	0,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Massivdräht	AWG 20 - 14	AWG 20 - 14
Abisolierfänge	8 mm / 0,3 in	8 mm / 0,3 in
Anzugsmoment	0,6 Nm / 5 lbf in	-

#### EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

DRAGO Automation GmbH garantiert hiermit, dass das Produkt über einen Zeitraum von **fünf (5) Jahren** ab Lieferdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird („beschränkte Garantie“). Diese beschränkte Garantie ist nach Wahl von DRAGO beschränkt auf Reparatur oder Austausch und gilt nur für den ersten Endbenutzer des Produktes. Diese beschränkte Garantie gilt nur, wenn das Produkt:

1. gemäß den von DRAGO zur Verfügung gestellten Anweisungen installiert wird;
2. an eine ordnungsgemäße Stromversorgung angeschlossen ist;
3. nicht missbräuchlich oder zweckentfremdet eingesetzt wird;
4. wenn es keine Beweise gibt für unzulässige Veränderungen, falsche Handhabung, Vernachlässigung, Modifikation oder Reparatur ohne Genehmigung von DRAGO, oder Schäden am Produkt, die durch andere als DRAGO verursacht wurden.

Die Lieferungen erfolgen nach den „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ empfohlen vom Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V..

Änderungen vorbehalten!

#### DRAGO Automation GmbH

Waldstrasse 86 - 90

13403 BERLIN

GERMANY

Telefon: +49 (0)30 40 99 82 - 0

E-Mail: [info@drago-automation.de](mailto:info@drago-automation.de)

Internet: [www.drago-automation.de](http://www.drago-automation.de)

Einstellung von Ein- und Ausgangsbereich mittels DIP-Schalter (• = ON) gemäß folgender Tabellen:

Eingang					Startwert										Endwert																					
DIP S1 • = on					DIP S1										DIP S2																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	°C	°F	Ω	Poti	mV	1	2	3	4	5	6	°C	°F	Ω	Poti	mV	1	2	3	4	5	6	°C	°F	Ω	Poti	mV
					•					-200	-328	0	0%	-100	•						-150	-238	100	10%	-/-	•						650	1202	2100	70%	-10
•					•					-175	-283	50	1%	-90	•						-125	-193	150	15%	-/-	•						675	1247	2200	71%	-15
	•				•					-150	-238	100	2%	-80	•						-100	-148	200	20%	-/-	•						700	1292	2300	72%	-20
		•								-125	-193	150	3%	-70	•						-75	-103	250	25%	-/-	•						725	1337	2400	73%	-25
			•							-100	-148	200	4%	-60	•						-50	-58	300	30%	-/-	•						750	1382	2500	74%	-30
				•						-75	-103	250	5%	-50	•						-25	-13	350	35%	-/-	•						775	1427	2600	75%	-35
					•					-50	-58	300	6%	-45	•	•					0	32	400	40%	-/-	•						800	1472	2700	76%	-40
						•				-25	-13	350	7%	-40	•						25	77	450	45%	-/-	•						825	1517	2800	77%	-45
						0				32	400	8%	-35		•						50	122	500	46%	-/-	•						850	1562	2900	78%	-50
						25				77	450	9%	-30		•						75	167	550	47%	-/-	•						875	1607	3000	79%	-55
						50				122	500	10%	-25		•						100	212	600	48%	100	•						900	1652	3100	80%	-60
						75				167	550	11%	-20		•						125	257	650	49%	95	•						925	1697	3200	81%	-65
						100				212	600	12%	-15		•						150	302	700	50%	90	•						950	1742	3300	82%	-70
						125				257	650	13%	-10		•						175	347	750	51%	85	•						975	1787	3400	83%	-75
						150				302	700	14%	-5		•						200	392	800	52%	80	•						1000	1832	3500	84%	-80
						175				347	750	15%	0		•						225	437	850	53%	75	•						1025	1877	3600	85%	-85
						200				392	800	20%	5		•						250	482	900	54%	70	•						1050	1922	3700	86%	-90
						225				437	850	25%	10		•						275	527	950	55%	65	•						1075	1967	3800	87%	-/-
						250				482	900	30%	15		•						300	572	1000	56%	60	•						1100	2012	3900	88%	-/-
						275				527	950	35%	20		•						325	617	1050	57%	55	•						1125	2057	4000	89%	-/-
						300				572	1000	40%	25		•						350	662	1100	58%	50	•						1150	2102	4100	90%	-/-
						350				662	1500	45%	30		•						375	707	1150	59%	45	•						1175	2147	4200	91%	-/-
						400				752	2000	50%	35		•						400	752	1200	60%	40	•						1200	2192	4300	92%	-/-
						450				842	2500	55%	40		•						425	797	1250	61%	35	•						1225	2237	4400	93%	-/-
						500				932	3000	60%	45		•						450	842	1300	62%	30	•						1250	2282	4500	94%	-/-
						550				1022	3500	65%	50		•						475	887	1400	63%	25	•						1275	2327	4600	95%	-/-
						600				1112	4000	70%	60		•						500	932	1500	64%	20	•						1300	2372	4700	96%	-/-
						650				1202	4500	75%	70		•						525	977	1600	65%	15	•						1325	2417	4800	97%	-/-
						700				1292	-/-	80%	80		•						550	1022	1700	66%	10	•						1350	2462	4900	98%	-/-
						800				1472	-/-	85%	90		•						575	1067	1800	67%	5	•						1375	2507	5000	99%	-/-
						900				1652	-/-	90%	-/-		•						600	1112	1900	68%	0	•						1400	2552	-/-	100%	-/-
						1000				1832					•						625	1157	2000	69%	-5	•						1425	2597			
Ausgang					DIP S2										DIP S2										Teach In											
DIP S2					DIP S2										DIP S2										Teach In											

**LED-Signalisierung**  
Der Messumformer verfügt über eine grüne und eine rot/gelbe LED an der Gerätefront.

LED	Bedeutung
grün	Dauer Betriebs-LED, keine Meldung
grün	Blinkt Messbereichsüberschreitung am Eingang
gelb	Schnelles Blinken Teach-In Funktion aktiv
gelb	Langsames Doppelblitzen Inbetriebnahme-Funktion aktiv
rot	Blinkt Sensorbruch oder Konfigurationsfehler
rot	Dauer Gerätfehler, Austausch notwendig

#### Fehlersignalisierung am Ausgang (andere Ausgangsbereiche reagieren analog zur Tabelle)

Kennlinie	Fehler	Ausgangsbereich	Bereichsunterschreitung	Bereichsüberschreitung	Sensorbruch / ungültige Konfiguration
steigend S2-9 OFF	signalisiert S2-10 = OFF	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 10 V 0 ... 5 V	0 mA 3,8 mA 0 V 0 V	20,5 mA 20,5 mA 10,25 V 5,125 V	22 mA 22 mA 11 V 5,5 V
	nicht signalisiert S2-10 = ON	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 10 V 0 ... 5 V	0 mA 4 mA 0 V 0 V	20 mA 20 mA 10 V 5 V	0 mA 4 mA 0 V 0 V
fallend S2-9 ON	signalisiert S2-10 = OFF	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 10 V 0 ... 5 V	20,5 mA 20,5 mA 10,25 V 5,125 V	0 mA 3,8 mA 0 V 0 V	22 mA 22 mA 11 V 5,5 V
	nicht signalisiert S2-10 = ON	0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 10 V 0 ... 5 V	20 mA 20 mA 10 V 5 V	0 mA 4 mA 0 V 0 V	0 mA 4 mA 0 V 0 V